5.8. Bouton X avec boite

Ce bouton nous permet de remettre à zéro la pesé en cours

Révision #1
Créé 2024-05-13 15:16:23 UTC
Mis à jour 2025-05-28 15:41:30 UTC